県立三田祥雲館高等学校育友会 会 長 木崎 貴則

通学自転車の安全点検結果報告

初秋の候、ますますご健勝のことと存じます。平素は育友会活動にご協力をいただきありがとうございます。さて、先日お知らせしていました通り、生活厚生部では、兵庫県自転車協同組合の方々にご協力をいただき、通学用自転車の安全点検を9月6日に実施いたしました。434台の自転車について点検を行い各自転車に安全点検カードを付けました。

チェックのあった項目については、早急に対策をとるようによろしくお願いいたします。 また、本点検は簡易的なものですので、事故につながらないように、ご家庭でも日頃か ら点検や整備を行ってくださいますようお願いいたします。

■要整備項目

| 1. ブレーキ | 61 件 | 8. チェーン | 18 件 |
|---------------|------|---------------------|------|
| 2. ベル・ブザー | 34 件 | 9. ディレイラ (変速機) | 1件 |
| 3. リフレクタ・尾灯 | 8 件 | 10. ライト | 9件 |
| 4. フレーム・前ホーク | 2 件 | 11. サドル | 5件 |
| 5. ハンドル | 8 件 | 12. 錠 | 0件 |
| 6. ペダル | 0件 | 13. その他(かご、スタンド等) | 19 件 |
| 7. 車輪(含前後タイヤ) | 37 件 | 総点検台数 434台 要整備 199件 | |

| 14. | 防犯登録なし | 8件 |
|-----|------------------|-------|
| 15. | TS マークなし(期限切れ含む) | 321 件 |
| 16. | 通学許可シールなし | 0件 |

434 台中、要整備箇所が 199 か所ありました。特にブレーキ、車輪などの事故につながりかねない整備不足が目立っています。早急に対策をとってください。

今回、すべての項目が正常になっている場合でも乗られる前に、必ず自己の責任におい て点検し、安全にご利用ください。

> 自転車は軽車両です。安全なものでなければ乗れません 自分の安全は自分で!