

R7スクールバス状況調査表

						学 校 名	兵庫県立のじぎく特別支援学校	
コース名	メーカー名 型式	登録番号	年式	排気量	R7.1.24時点の 走行距離	基準外運行の状況等		R7年度整備を要する 事項及びその他備考
神戸 1	いすゞ SDG-LR290J1	神戸200 は1060	26	(cc) 5, 190	(km) 134, 619	燃費 2.9 km/ℓ 基準外運行年間見込: 12 日 整備状況: クラッチオーバーホール修理・通常整備点検	3.7 時間/1回平均 45.5 km/1回平均	3ヶ月毎の整備点検に要する 消耗品、スタッドレスタイヤ6輪の 費用は業者側が負担する。
神戸 2	いすゞ SDG-LR290J1	神戸200 は1116 新車に	26 R6	5, 190	169, 690	燃費 3.7 km/ℓ 基準外運行年間見込: 34 日 整備状況: クラッチオーバーホール修理・通常整備点検	3.3 時間/1回平均 61.0 km/1回平均	3ヶ月毎の整備点検に要する 消耗品、スタッドレスタイヤ6輪の 費用は業者側が負担する。
神戸 3	日野 SDG-XZB50M	神戸800 そ1301 新車に	25 R6	4, 000	195, 068	燃費 6.5 km/ℓ 基準外運行年間見込: 8 日 整備状況: 通常整備点検メンテナンス	3.1 時間/1回平均 46.7 km/1回平均	3ヶ月毎の整備点検に要する 消耗品、スタッドレスタイヤ6輪の 費用は業者側が負担する。
神戸 4	日野 SDG-XZB50M	神戸800 そ1313 新車に	25 R6	4, 000	206, 530	燃費 6.3 km/ℓ 基準外運行年間見込: 6 日 整備状況: 通常整備点検メンテナンス	2.8 時間/1回平均 28.5 km/1回平均	3ヶ月毎の整備点検に要する 消耗品、スタッドレスタイヤ6輪の 費用は業者側が負担する。
小野 1 東	三菱 TPG-BE640G	神戸800 そ7417	29	2, 990	146, 659	燃費 7.1 km/ℓ 基準外運行年間見込: 3 日 整備状況: 通常整備点検メンテナンス	3.0 時間/1回平均 32.0 km/1回平均	3ヶ月毎の整備点検に要する 消耗品、スタッドレスタイヤ6輪の 費用は業者側が負担する。
小野 2 西	いすゞ SDG-LR290J1	神戸200 は1147	27	5, 190	200, 493	燃費 3.8 km/ℓ 基準外運行年間見込: 14 日 整備状況: クラッチオーバーホール修理・通常整備点検	2.8 時間/1回平均 33.7 km/1回平均	3ヶ月毎の整備点検に要する 消耗品、スタッドレスタイヤ6輪の 費用は業者側が負担する。
三木 1	三菱 TPG-BE640G	神戸800 そ7418	29	2, 990	135, 118	燃費 8.0 km/ℓ 基準外運行年間見込: 5 日 整備状況: 通常整備点検メンテナンス	2.8 時間/1回平均 37.6 km/1回平均	3ヶ月毎の整備点検に要する 消耗品、スタッドレスタイヤ6輪の 費用は業者側が負担する。
三木 2	三菱 TPG-BE640G	神戸800 そ4045	27	2, 990	183, 434	燃費 5.7 km/ℓ 基準外運行年間見込: 3 日 整備状況: 乗降口開閉不良修理・通常整備点検	3.0 時間/1回平均 30.0 km/1回平均	3ヶ月毎の整備点検に要する 消耗品、スタッドレスタイヤ6輪の 費用は業者側が負担する。
三木 3	三菱 TPG-BE640G	姫路800 す5113 管理換え	27	2, 990	225, 785	燃費 8.0 km/ℓ 基準外運行年間見込: 3 日 整備状況: 通常整備点検メンテナンス	4.2 時間/1回平均 58.0 km/1回平均	3ヶ月毎の整備点検に要する 消耗品、スタッドレスタイヤ6輪の 費用は業者側が負担する。